



Отчет

OTP LEASING/2021/00015

Обща информация за автомобила

Регистрационен номер	E7753MC	Номер договор		Категория автомобил	Хетчбек
Марка	DACIA	Шаси	UU1K5220363922562	Задвижване	Предно предаване
Модел	LOGAN	Година на производство	2019	Боя металик	Да
Версия	SD 07ES NC5CN000M500	Мощност (KW)	54,00 kW	Цвят	Син
Трансмисия	5 степенна механична	Мощност (HP)	74,00 HP	Обем (куб. см)	999 cm3
Вид регистрация	M1	Гориво	Бензин	Пробег (км)	18317 km
Дата на регистрация	7.8.2019.				

Информация за гумите

Сезон гуми					
Предни		Задни		Резервни	
Вид джанти	Стоманени	Вид джанти	Стоманени	Вид джанта	Стоманени
- лява	KOSAVA SNOWGARD 185/65	- лява	CONTINENTAL CONTYCONT.	Размер	
Дълбочина грайфер (мм) – Л	7.58	Дълбочина грайфер (мм) – Л	6.95	Дълбочина грайфер (мм)	
- дясна	SNOWGARD 185/65R15 88T	- дясна	CONTINENTAL CONTYCONT.		
Дълбочина грайфер (мм) – Д	8.46	Дълбочина грайфер (мм) – Д	6.47		

Оборудване

ABS	Не	Система за подпомагане на спирането	Не	ESP	Не	Система против приплъзване	Не	Ксенонови светлини	Не
Фарове за мъгла	Не	Климатик		Навигационна система	Не	Централно заключване	Не	Въздушна възглавница	Не
Брой въздушни възглавници		Електрически регулируеми огледала	Не	Отопление огледала	Не	Електрически стъкла			
Кожен интериор	Не	Релси за багажник	Не	Закачалка	Не	Ниво на гориво			
LED светлини	Не	Затъмнени стъкла	Не	Камера за задно виждане	Не	Парктроник		Система за поддържане на скоростта	Не
Автоматично затъмняващо огледало за обратно виждане	Не	Мултифункционален волан	Не	Подгряване на седалките	Не	Сензор за дъжд	Не	Bluetooth/свободни ръце	Не
Вход мултимедия AUX/USB/SD CARD	Не	Безключово палене	Не	Датчик за светлина	Не	Ел. регулиране на седалките	Не	Отопление на волана	Не
Подгряване на предното стъкло	Не	Врати с меко затваряне	Не	Регулиране на волана	Не	Система за измиване на фаровете	Не	Филтър за твърди частици	Не
AdBlue	Не	Хладилна жабка	Не	Панорамен таван	Не	Шибедях	Не	Старт-Стоп система	Не
Кожен волан	Не	Дигитално табло	Не	Head Up дисплей	Не	Масажиращи седалки	Не	Пакет пушачи	Не
Обдухване на седалките	Не	Тъчскрийн	Не	Автоматични светлини	Не	Безключов достъп	Не	Isofix	Не
Лазерни светлини	Не	Спортен салон	Не	Електрически багажник	Не	Адаптивни светлини	Не	Външни огледала ел. сгъваеми	Не
Асистент дълги светлини	Не	Асистент пътна лента	Не	Контрол на налягането в гумите	Не	LED дневни светлини	Не		


Последен Сервиз


КМ Дата Вид **Документи и Аксесоари**


Регистрационен талон част I	Не	Удостоверение за технически преглед	Не	Крик	Не
Регистрационен талон част II	Не	Ръководство за автомобила	Не	Ключ за гуми	Не
Застрахователна полица ГО	Не	Сервизна книжка	Не	Комплект инструменти	Не
Застрахователна полица Каско	Не	Оригинален ключ	Не	Аптечка	Не
Зелена карта	Не	Брой резервни ключа	Брой	Стелки	Не
Винетка	Не	Брой дистанционни аларми		Секретни болтове	Не

щети

Относно	Елемент	Тип щета	Размер щета	Коментар
RO_21-RO_27	ТАСОВЕ	3 БРОЯ		
RO_28-RO_31	ПРЕДНА БРОНЯ			
RO_36-RO_37	КАПАК ПРЕДЕН			
RO_39-RO_41	Калник преден ляв			
RO_42-RO_46	Врата предна лява			
RO_47-RO_49	Врата задна лява			
RO_52-RO_53	Калник заден ляв			
RO_54-RO_58	Броня задна			
RO_59-RO_61	СТОПОВЕ ЛЯВ И ДЕСЕН	ПОЛИРАНЕ		
RO_62 ; RO_65	Капак заден	ПАСТА		
RO_63	Лайсна в капак заден			
RO_66-RO_67	Калник заден десен			
RO_69-RO_70	Врата предна дясна			
RO_71-RO_72	Капачка на огледало дясно	МАТ		
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА РЕМОТ			

Особени бележки**Изображения**





Преглед

Локация Лице Дата

This report has been prepared by an authorized employee of DEKRA Automotive Ltd., and includes a visual expert examination.

No test drive was made as part of the examination, nor have vehicle parts been dismantled for inspection purposes.

The costs of parts and labor hours required for repair of unacceptable damages have been calculated according to the Eurotax table.

The examination of the vehicle was done in accordance with DEKRA standards, and the table of acceptable and unacceptable damages was used in the process.