



Отчет

OTP LEASING/2021/00052

Обща информация за автомобила

Регистрационен номер	CB7007AH	Номер договор		Категория автомобил	Седан
Марка	AUDI	Шаси	WAUZZZ4G1FN097954	Задвижване	4x4
Модел	A6 LIMOUSINE	Година на производство	2015	Боя металик	Да
Версия	4G LCRTDQ1 QD7B5034P4G	Мощност (KW)	200,00 kW	Цвят	Черен
Трансмисия	Автоматик	Мощност (HP)	273,00 HP	Обем (куб. см)	2967 cm3
Вид регистрация	M1	Гориво	Дизел	Пробег (км)	239624 km
Дата на регистрация	5.6.2015.				

Информация за гумите

Сезон гуми	Зимни				
Предни		Задни		Резервни	
Вид джанти	Алуминиеви	Вид джанти	Алуминиеви	Вид джантата	Стоманени
- лява	GOODYEAR 245/45 R18 100V	- лява	GOODYEAR 245/45 R18 100V	Размер	
Дълбочина грайфер (мм) – Л	8.16	Дълбочина грайфер (мм) – Л	8.68	Дълбочина грайфер (мм)	
- дясна	GOODYEAR 245/45 R18 100V	- дясна	GOODYEAR 245/45 R18 100V		
Дълбочина грайфер (мм) – Д	8.40	Дълбочина грайфер (мм) – Д	8.61		

Оборудване

ABS	Не	Система за подпомагане на спирането	Не	ESP	Не	Система против приплъзване	Не	Ксенонови светлини	Не
Фарове за мъгла	Не	Климатик		Навигационна система	Не	Централно заключване	Не	Въздушна възглавница	Не
Брой въздушни възглавници		Електрически регулируеми огледала	Не	Отопление огледала	Не	Електрически стъкла			
Кожен интериор	Не	Релси за багажник	Не	Закачалка	Не	Ниво на гориво			
LED светлини	Не	Затъмнени стъкла	Не	Камера за задно виждане	Не	Парктроник		Система за поддържане на скоростта	Не
Автоматично затъмняващо огледало за обратно виждане	Не	Мултифункционален волан	Не	Подгряване на седалките	Не	Сензор за дъжд	Не	Bluetooth/свободни ръце	Не
Вход мултимедия AUX/USB/SD CARD	Не	Безключово палене	Не	Датчик за светлина	Не	Ел. регулиране на седалките	Не	Отопление на волана	Не
Подгряване на предното стъкло	Не	Врати с меко затваряне	Не	Регулиране на волана	Не	Система за измиване на фаровете	Не	Филтър за твърди частици	Не
AdBlue	Не	Хладилна жабка	Не	Панорамен таван	Не	Шибедях	Не	Старт-Стоп система	Не
Кожен волан	Не	Дигитално табло	Не	Head Up дисплей	Не	Масажиращи седалки	Не	Пакет пушачи	Не
Обдухване на седалките	Не	Тъчскрийн	Не	Автоматични светлини	Не	Безключов достъп	Не	Isofix	Не
Лазерни светлини	Не	Спортен салон	Не	Електрически багажник	Не	Адаптивни светлини	Не	Външни огледала ел. сгъваеми	Не
Асистент дълги светлини	Не	Асистент пътна лента	Не	Контрол на налягането в гумите	Не	LED дневни светлини	Не		

Последен Сервиз


км Дата Вид **Документи и Аксесоари**


Регистрационен талон част I	Не	Удостоверение за технически преглед	Не	Крик	Не
Регистрационен талон част II	Не	Ръководство за автомобилa	Не	Ключ за гуми	Не
Застрахователна полица ГО	Не	Сервизна книжка	Не	Комплект инструменти	Не
Застрахователна полица Каско	Не	Оригинален ключ	Не	Аптечка	Не
Зелена карта	Не	Брой резервни ключа	Брой	Стелки	Не
Винетка	Не	Брой дистанционни аларми		Секретни болтове	Не


щети

















Относно	Елемент	Тип щета	Размер щета	Коментар
R0_15 - R0_18	ТАПА/ЩЕКА МАСЛО			
R0_24 - R0_25	СТЕЛКА ПРЕДНА ЛЯВА			
R0_26 - R0_27	ПОДОВА НАСТИЛКА ПРЕДНА			
R0_28 - R0_30	УПРАВЛЕНИЕ МУЛТИМЕДИЯ	БУТОН "ВАСК" БЛОКИРАЛ		
R0_44 - R0_45	ВЪЗДУХОВОД КОЛОНА ЛЯВА			
R0_46 - R0_49	ОБЛИЦОВКА КАПАК БАГАЖНИК			
R0_50 - R0_51	ВЪЗДУХОВОД КОЛОНА ДЕСЕН			
R0_59 - R0_64	БРОНЯ ПРЕДНА			
R0_67 - R0_71	ФАР ЛЯВ И ДЕСЕН	ПОЛИРАНЕ		
R0_72 - R0_76	КАПАК ПРЕДЕН			
R0_78 - R0_79	КАЛНИК ПРЕДЕН ЛЯВ			
R0_81 - R0_82	КАПАЧКА ОГЛЕДАЛО ЛЯВО			
R0_86 - R0_91	ВРАТА ПРЕДНА ЛЯВА			
R0_92 - R0_97	ПРАГ ЛЯВ			
R0_98 - R0_100	ВРАТА ЗАДНА ЛЯВА			
R0_101 - R0_103	БЛЕНДА ВРАТА ПРЕДНА И ЗАДНА ЛЯВА	ПАСТИРАНЕ		
R0_104 - R0_108	ПАНЕЛ ЗАДЕН ЛЯВ			
R0_109 - R0_110	СТОП ЛЯВ ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН	ПОЛИРАНЕ		
R0_111 - R0_112	СТОП ДЕСЕН ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН	ПОЛИРАНЕ		
R0_113 - R0_118	БРОНЯ ЗАДНА			
R0_119 - R0_121	СПОЙЛЕР БРОНЯ ЗАДНА			
R0_122 - R0_124	КАПАК ЗАДЕН	ПАСТИРАНЕ		
R0_125 - R0_128	ПАНЕЛ ЗАДЕН ДЕСЕН			
R0_129 - R0_130	ВРАТА ЗАДНА ДЯСНА			
R0_131 - R0_135	ОБЛИЦОВКА ПРАГ ДЕСЕН			
R0_137 - R0_139	БЛЕНДА ВРАТА ПРЕДНА И ЗАДНА ДЯСНА	ПАСТИРАНЕ		
R0_141 - R0_142	КАПАЧКА ОГЛЕДАЛО ДЯСНО			
R0_143 - R0_144	КАЛНИК ПРЕДЕН ДЕСЕН			
R0_145 - R0_146	РАМКА ВРАТИ ДЯСНА	ПАСТИРАНЕ		
R0_147 - R0_148	ЛАЙСНА ДЯСНА НА СЪКЛО ПРЕДНО			
R0_149 - R0_157	ТАВАН			
R0_158 - R0_159	ПОДКАЛНИК ПРЕДЕН ЛЯВ			
R0_160 - R0_167	ДЖАНТИ			
R0_170 - R0_172	КОРА ПРЕДНА ПОД ДВИГАТЕЛ			
R0_173 - R0_176	КОРА ЗАДНА ПОД ДВИГАТЕЛ			
R0_177 - R0_180	ПОДКАЛНИК ПРЕДЕН ДЕСЕН			
R0_190 - R0_191	КОРА ПРЕДНА ЛЯВА НА ШАСИ			
R0_192 - R0_193	КОРА ЗАДНА ЛЯВА НА ШАСИ			
R0_195 - R0_196	ТОПЛИНЕН ЩИТ			
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА РЕМОТ			


Особени бележки**Изображения**







				
R0_116	R0_117	R0_118	R0_119	R0_120
				
R0_121	R0_122	R0_123	R0_124	R0_125
				
R0_126	R0_127	R0_128	R0_129	R0_130
				
R0_131	R0_132	R0_133	R0_134	R0_135
				
R0_136	R0_137	R0_138	R0_139	R0_140
				
R0_141	R0_142	R0_143	R0_144	R0_145
				
R0_146	R0_147	R0_148	R0_149	R0_150
				
R0_151	R0_152	R0_153	R0_154	R0_155
				
R0_156	R0_157	R0_158	R0_159	R0_160
				
R0_161	R0_162	R0_163	R0_164	R0_165
				
R0_166	R0_167	R0_168	R0_169	R0_170



Преглед

Локация Лице Дата

This report has been prepared by an authorized employee of DEKRA Automotive Ltd., and includes a visual expert examination.

No test drive was made as part of the examination, nor have vehicle parts been dismantled for inspection purposes.

The costs of parts and labor hours required for repair of unacceptable damages have been calculated according to the Eurotax table.

The examination of the vehicle was done in accordance with DEKRA standards, and the table of acceptable and unacceptable damages was used in the process.