



Отчет

OTP LEASING/2021/00048

Обща информация за автомобила

Регистрационен номер	EH6349KP	Номер договор		Категория автомобил	SUV
Марка	DACIA	Шаси	VF1HJD40763045735	Задвижване	4x4
Модел	DUSTER	Година на производство	2019	Боя металик	Да
Версия	SR DHE4 M16CW000M000	Мощност (KW)	84,00 kW	Цвят	Кафяв
Трансмисия	6 степенна механична	Мощност (HP)	115,00 HP	Обем (куб. см)	1598 cm3
Вид регистрация	M1	Гориво	Бензин	Пробег (км)	40598 km
Дата на регистрация	2.5.2019.				

Информация за гумите

Сезон гуми	Летни				
Предни		Задни		Резервни	
Вид джанти	Алуминиеви	Вид джанти	Алуминиеви	Вид джанта	Стоманени
- лява	CONTINENTAL 215/65 R16 91	- лява	CONTINENTAL 215/65 R16 91	Размер	
Дълбочина грайфер (мм) – Л	5.70	Дълбочина грайфер (мм) – Л	6.69	Дълбочина грайфер (мм)	
- Дясна	CONTINENTAL 215/65 R16 91	- Дясна	CONTINENTAL 215/65 R16 91		
Дълбочина грайфер (мм) – Д	5.34	Дълбочина грайфер (мм) – Д	6.36		

Оборудване

ABS	Не	Система за подпомагане на спирането	Не	ESP	Не	Система против приплъзване	Не	Ксенонови светлини	Не
Фарове за мъгла	Не	Климатик		Навигационна система	Не	Централно заключване	Не	Въздушна възглавница	Не
Брой въздушни възглавници		Електрически регулируеми огледала	Не	Отопление огледала	Не	Електрически стъкла			
Кожен интериор	Не	Релси за багажник	Не	Закачалка	Не	Ниво на гориво			
LED светлини	Не	Затъмнени стъкла	Не	Камера за задно виждане	Не	Парктроник		Система за поддържане на скоростта	Не
Автоматично затъмняващо огледало за обратно виждане	Не	Мултифункционален волан	Не	Подгряване на седалките	Не	Сензор за дъжд	Не	Bluetooth/свободни ръце	Не
Вход мултимедия AUX/USB/SD CARD	Не	Безключово палене	Не	Датчик за светлина	Не	Ел. регулиране на седалките	Не	Отопление на волана	Не
Подгряване на предното стъкло	Не	Врати с меко затваряне	Не	Регулиране на волана	Не	Система за измиване на фаровете	Не	Филтър за твърди частици	Не
AdBlue	Не	Хладилна жабка	Не	Панорамен таван	Не	Шибедях	Не	Старт-Стоп система	Не
Кожен волан	Не	Дигитално табло	Не	Head Up дисплей	Не	Масажиращи седалки	Не	Пакет пушачи	Не
Обдухване на седалките	Не	Тъчскрийн	Не	Автоматични светлини	Не	Безключов достъп	Не	Isofix	Не
Лазерни светлини	Не	Спортен салон	Не	Електрически багажник	Не	Адаптивни светлини	Не	Външни огледала ел. сгъваеми	Не
Асистент дълги светлини	Не	Асистент пътна лента	Не	Контрол на налягането в гумите	Не	LED дневни светлини	Не		

Последен Сервиз


КМ Дата Вид **Документи и Аксесоари**


Регистрационен талон част I	Не	Удостоверение за технически преглед	Не	Крик	Не
Регистрационен талон част II	Не	Ръководство за автомобила	Не	Ключ за гуми	Не
Застрахователна полица ГО	Не	Сервизна книжка	Не	Комплект инструменти	Не
Застрахователна полица Каско	Не	Оригинален ключ	Не	Аптечка	Не
Зелена карта	Не	Брой резервни ключа	Брой	Стелки	Не
Винетка	Не	Брой дистанционни аларми		Секретни болтове	Не

щети

Относно	Елемент	Тип щета	Размер щета	Коментар
R0_16 - R0_17	ШУМОИЗОЛИРАЩА ОБЛИЦОВКА КАПАК ПРЕДЕН			
R0_20 - R0_22	БРОНЯ ПРЕДНА			
R0_34 - R0_35	КАПАЧКА ОГЛЕДАЛО ЛЯВО	ПАСТИРАНЕ		
R0_37 - R0_38; R0_42 - R0_43	ВРАТА ПРЕДНА ЛЯВА			
R0_44 - R0_45	ВРАТА ЗАДНА ЛЯВА			
R0_49 - R0_50	СТОП ДЕСЕН			
R0_53 - R0_55	БРОНЯ ЗАДНА			
R0_56 - R0_57	ФАР ЗА МЪГЛА ЗАДЕН ДЕСЕН			
R0_59; R0_122 - R0_123	РОГ ЗАДЕН ДЕСЕН			
R0_60 - R0_62	СПОЙЛЕР БРОНЯ ЗАДНА			
R0_67 - R0_70	КАПАК ЗАДЕН			
R0_71 - R0_72	ПАНЕЛ ЗАДЕН ДЕСЕН			
R0_75 - R0_77	ВРАТА ЗАДНА ДЯСНА	ПАСТИРАНЕ		
R0_77 - R0_80	ПРАГ ДЕСЕН			
R0_81 - R0_82	ВРАТА ПРЕДНА ДЯСНА	ПАСТИРАНЕ		
R0_84 - R0_85	КАПАЧКА ОГЛЕДАЛО ДЯСНО			
R0_87 - R0_91	ТАВАН	ПАСТИРАНЕ		
R0_124 - R0_125	СПОЙЛЕР БРОНЯ ПРЕДНА			
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА РЕМОНТ			

Особени бележки**Изображения**







Преглед

Локация Лице Дата

This report has been prepared by an authorized employee of DEKRA Automotive Ltd., and includes a visual expert examination.

No test drive was made as part of the examination, nor have vehicle parts been dismantled for inspection purposes.

The costs of parts and labor hours required for repair of unacceptable damages have been calculated according to the Eurotax table.

The examination of the vehicle was done in accordance with DEKRA standards, and the table of acceptable and unacceptable damages was used in the process.