



Отчет

OTP LEASING/2021/00061

Обща информация за автомобила

Регистрационен номер	CB3478KT	Номер договор		Категория автомобил	Товарен камион
Марка	MAN	Шаси	WMA06XZZ1JM764266	Задвижване	Задно предаване
Модел	TGX	Година на производство	2017	Боя металик	Не
Версия	TGH *** **	Мощност (KW)	338,00 kW	Цвят	Бял
Трансмисия	Автоматик	Мощност (HP)	461,00 HP	Обем (куб. см)	12419 cm3
Вид регистрация	N3	Гориво	Дизел	Пробег (км)	907234 km
Дата на регистрация	5.10.2017.				

Информация за гумите

Сезон гуми	Зимни				
Предни		Задни		Резервни	
Вид джанти	Стоманени	Вид джанти	Стоманени	Вид джанта	
- Лява	FIRESTONE 315/70 R22.5	- Лява външна	CONTINENTAL 315/70 R2	Размер	
Дълбочина грайфер (мм) – Л	6.71	Дълбочина грайфер (мм) – Л външна	5.77	Дълбочина грайфер (мм)	
- Дясна	FIRESTONE 315/70 R22.5	- Дясна външна	CONTINENTAL 315/70 R2		
Дълбочина грайфер (мм) – Д	6.30	Дълбочина грайфер (мм) – Д външна	5.69		
		Размер - Лява вътрешна	CONTINENTAL 315/70 R2		
		Дълбочина грайфер (мм) – Л вътрешна	6.06		
		- Дясна вътрешна	CONTINENTAL 315/70 R2		
		Дълбочина грайфер (мм) – Д вътрешна	5.25		

Оборудване

ABS	Не	Система за подпомагане на спирането	Не	ESP	Не	Система против приплъзване	Не	Ксенонови светлини	Не
Фарове за мъгла	Не	Климатик		Навигационна система	Не	Централно заключване	Не	Въздушна възглавница	Не
Брой въздушни възглавници		Електрически регулируеми огледала	Не	Отопление огледала	Не	Електрически стъкла			
Кожен интериор	Не	Релси за багажник	Не	Закачалка	Не	Ниво на гориво			
LED светлини	Не	Затъмнени стъкла	Не	Камера за задно виждане	Не	Парктроник		Система за поддържане на скоростта	Не
Автоматично затъмняващо огледало за обратно виждане	Не	Мултифункционален волан	Не	Подгряване на седалките	Не	Сензор за дъжд	Не	Bluetooth/ свободни ръце	Не
Вход мултимедия AUX/USB/SD CARD	Не	Безключово палене	Не	Датчик за светлина	Не	Ел. регулиране на седалките	Не	Отопление на волана	Не
Подгряване на		Врати с меко		Регулиране на		Система за		Филтър за	

предното стъкло	Не	затваряне	Не	волана	Не	измиване на фаровете	Не	твърди частици	Не
AdBlue	Не	Хладилна жабка	Не	Панорамен таван	Не	Шибедях	Не	Старт-Стоп система	Не
Кожен волан	Не	Дигитално табло	Не	Head Up дисплей	Не	Масажиращи седалки	Не	Пакет пушачи	Не
Обдухване на седалките	Не	Тъчскрийн	Не	Автоматични светлини	Не	Безключов достъп	Не	Isofix	Не
Лазерни светлини	Не	Спортен салон	Не	Електрически багажник	Не	Адаптивни светлини	Не	Външни огледала ел. съгъваеми	Не
Асистент дълги светлини	Не	Асистент пътна лента	Не	Контрол на налагането в гумите	Не	LED дневни светлини	Не		

Последен Сервиз

км		Дата		Вид	
----	----------------------	------	----------------------	-----	----------------------

Документи и Аксесоари

Регистрационен талон част I	Не	Удостоверение за технически преглед	Не	Крик	Не
Регистрационен талон част II	Не	Ръководство за автомобила	Не	Ключ за гуми	Не
Застрахователна полица ГО	Не	Сервизна книжка	Не	Комплект инструменти	Не
Застрахователна полица Каско	Не	Оригинален ключ	Не	Аптечка	Не
Зелена карта	Не	Брой резервни ключа	Брой	Стелки	Не
Винетка	Не	Брой дистанционни аларми		Секретни болтове	Не


щети

Относно	Елемент	Тип щета	Размер щета	Коментар
RO_10-RO_13	БРОНЯ ПРЕДНА ДЯСНА ЧАСТ			
RO_66-RO_67	ЗАЩИТНО КАПАЧЕ ДОЛНА ЧАСТ ДЯСНО ОГЛЕДАЛО			
RO_19-RO_20	БРОНЯ ПРЕДНА ЛЯВА ЧАСТ			
RO_22-RO_23	ВЕТРООТРАЖАТЕЛ ЛЯВ			
RO_24-RO_26	КАПАК ЛЯВО ОГЛЕДАЛО			
RO_27	КАПАЧЕ ЗАЩИТА ЛЯВО ОГЛЕДАЛО ЛЯВА ЧАСТ			
RO_30-RO_32	ВРАТА ЛЯВА			
RO_28-RO_29	СТЕПЕНКА ЛЯВА ДОЛНА			
RO_40-RO_44	КАЛНИК ЗАДЕН ЛЯВ СРЕДЕН/ЕДИН БРОЙ ГУМЕН ЗАХВАТ			
RO_47-RO_48	КАЛНИК ЗАДЕН ЛЯВ ЗАДНА ЧАСТ			
RO_47-RO_49	СТОП ЛЯВ			
RO_51-RO_52	СТОП ДЕСЕН			
RO_50	КУКА			
RO_72-RO_70	КАПАЧЕ КРИК			
RO_53-RO_56	КАЛНИК ЗАДЕН ДЕСЕН СРЕДНА ЧАСТ			
RO_68-RO_71	СТЕПЕНКА ДЯСНА ДОЛНА			
SO_26-RO_29	ЛИПСВАТ КАТ КОМБЛЕКТ И КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ / КРИК КЛЮЧ ЗА ГУМИ И ДР.			
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА РЕМОТ			

Особени бележки

Изображения









Преглед

Локация	DEKRA	Лице	Костадин Ваклинов	Дата	22.11.2022.	1:00
---------	------------------------------------	------	--	------	--	-----------------------------------

This report has been prepared by an authorized employee of DEKRA Automotive Ltd., and includes a visual expert examination.
No test drive was made as part of the examination, nor have vehicle parts been dismantled for inspection purposes.
The costs of parts and labor hours required for repair of unacceptable damages have been calculated according to the Eurotax table.
The examination of the vehicle was done in accordance with DEKRA standards, and the table of acceptable and unacceptable damages was used in the process.