



Отчет

OTP LEASING/2020/00084

Обща информация за автомобила

Регистрационен номер	CA7583PP	Номер договор		Категория автомобил	Хетчбек
Марка	RENAULT	Шаси	VF1BZ0ND643829077	Задвижване	Предно предаване
Модел	MEGANE	Година на производство	2010	Боя металик	Да
Версия	Z BZ0N BZ0ND6	Мощност (KW)	96,00 kW	Цвят	Черен
Трансмисия	6 степенна механична	Мощност (HP)	131,00 HP	Обем (куб. см)	1870 cm3
Вид регистрация	N1	Гориво	Дизел	Пробег (км)	100310 km
Дата на регистрация	10.9.2010.				

Информация за гумите

Сезон гуми	Летни				
Предни		Задни		Резервни	
Вид джанти	Алуминиеви	Вид джанти	Алуминиеви	Вид джантата	Стоманени
- лява	REDESTEIN SPORTRACT 205/	- лява	REDESTEIN SPORTRACT 205/	Размер	
Дълбочина грайфер (мм) – Л	6.69	Дълбочина грайфер (мм) – Л	6.71	Дълбочина грайфер (мм)	
- дясна	REDESTEIN SPORTRACT 205/	- дясна	REDESTEIN SPORTRACT 205/		
Дълбочина грайфер (мм) – Д	6.13	Дълбочина грайфер (мм) – Д	5.99		

Оборудване

ABS	Не	Система за подпомагане на спирането	Не	ESP	Не	Система против приплъзване	Не	Ксенонови светлини	Не
Фарове за мъгла	Не	Климатик		Навигационна система	Не	Централно заключване	Не	Въздушна възглавница	Не
Брой въздушни възглавници		Електрически регулируеми огледала	Не	Отопление огледала	Не	Електрически стъкла			
Кожен интериор	Не	Релси за багажник	Не	Закачалка	Не	Ниво на гориво			
LED светлини	Не	Затъмнени стъкла	Не	Камера за задно виждане	Не	Парктроник		Система за поддържане на скоростта	Не
Автоматично затъмняващо огледало за обратно виждане	Не	Мултифункционален волан	Не	Подгряване на седалките	Не	Сензор за дъжд	Не	Bluetooth/свободни ръце	Не
Вход мултимедия AUX/USB/SD CARD	Не	Безключово палене	Не	Датчик за светлина	Не	Ел. регулиране на седалките	Не	Отопление на волана	Не
Подгряване на предното стъкло	Не	Врати с меко затваряне	Не	Регулиране на волана	Не	Система за измиване на фаровете	Не	Филтър за твърди частици	Не
AdBlue	Не	Хладилна жабка	Не	Панорамен таван	Не	Шибедях	Не	Старт-Стоп система	Не
Кожен волан	Не	Дигитално табло	Не	Head Up дисплей	Не	Масажиращи седалки	Не	Пакет пушачи	Не
Обдухване на седалките	Не	Тъчскрийн	Не	Автоматични светлини	Не	Безключов достъп	Не	Isofix	Не
Лазерни светлини	Не	Спортен салон	Не	Електрически багажник	Не	Адаптивни светлини	Не	Външни огледала ел. съгъваеми	Не
Асистент дълги светлини	Не	Асистент пътна лента	Не	Контрол на налягането в гумите	Не	LED дневни светлини	Не		

Последен Сервиз


КМ Дата Вид **Документи и Аксесоари**


Регистрационен талон част I	Не	Удостоверение за технически преглед	Не	Крик	Не
Регистрационен талон част II	Не	Ръководство за автомобила	Не	Ключ за гуми	Не
Застрахователна полица ГО	Не	Сервизна книжка	Не	Комплект инструменти	Не
Застрахователна полица Каско	Не	Оригинален ключ	Не	Аптечка	Не
Зелена карта	Не	Брой резервни ключа	Брой	Стелки	Не
Винетка	Не	Брой дистанционни аларми		Секретни болтове	Не


щети

Относно	Елемент	Тип щета	Размер щета	Коментар
RO_10-RO_15	САЛОН	ПРАНЕ ; ЗАМЪРСЕН		
RO_10-RO_13	СЕДАЛКА ПРЕДНА ЛЯВА КАЛЪФ ДОЛЕН	Разглобяване и Подмяна		
RO_20-RO_26	Броня предна	Подготовка и боядисване		
RO_30-RO_31	Лайсна лява в броня предна	МАТИРАНЕ		
RO_33-RO_37	ФАРОВЕ ПРЕДНИ ЛЯВ И ДЕСЕН	Полиране		
RO_38-RO_41	Капак преден	Поправка и боядисване		
RO_42-RO_47	Съкло челно	Разглобяване и Подмяна		
RO_48-RO_50	Калник преден ляв	Подготовка и боядисване		
RO_53-RO_54	Капачка на огледало ляво	ПОЛИРАНЕ		
RO_55	Мигач в огледало ляво	КОНДЕНЗ		
RO_57-RO_62	Врата предна лява ; Дръжка външна врата предна лява	Подготовка и боядисване		
RO_63-RO_66	Праг ляв	Поправка и боядисване		
RO_70-RO_71	Калник заден ляв	ВЪЗМОЖЕН РЕМОНТ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ		
RO_72-RO_74	Стоп ляв външен ; Стоп ляв вътрешен	КОНДЕНЗ ; ПОЛИРАНЕ		
RO_75-RO_77	Стоп десен външен ; Стоп десен вътрешен	КОНДЕНЗ ; ПОЛИРАНЕ		
RO_78-RO_83	Броня задна	Подготовка и боядисване		
RO_85-RO_90	Спойлер в броня задна	МАТИРАНЕ		
RO_96-RO_97	Калник заден десен	Поправка и боядисване		
RO_98-RO_102	Врата задна дясна ; Дръжка външна врата задна дясна	Подготовка и боядисване		
RO_105-RO_108	Врата предна дясна	ПОЛИРАНЕ		
RO_109-RO_110	Дръжка външна врата предна дясна	Подготовка и боядисване		
RO_111-RO_113	Мигач в огледало дясно ; Капачка на огледало дясно	КОНДЕНЗ ; ПОЛИРАНЕ		
RO_115-RO_117	Калник преден десен	ПОЛИРАНЕ		
RO_120-RO_129	Таван купе	ВЪЗМОЖЕН РЕМОНТ ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕ		
RO_130-RO_131	КАПАЧКИ В ДАЖАНТИ ПРЕДНА И ЗАДНА ДЕСНИ	Разглобяване и Подмяна / ЛИПСВАТ		
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА РЕМОНТ			

Особени бележки**Изображения**







Преглед

Локация Лице Дата

This report has been prepared by an authorized employee of DEKRA Automotive Ltd., and includes a visual expert examination.

No test drive was made as part of the examination, nor have vehicle parts been dismantled for inspection purposes.

The costs of parts and labor hours required for repair of unacceptable damages have been calculated according to the Eurotax table.

The examination of the vehicle was done in accordance with DEKRA standards, and the table of acceptable and unacceptable damages was used in the process.